



Примечание к версии Drivers Pack 3.2.13

Пакет драйверов Drivers Pack 3.2.13 рекомендуется использовать на версиях ПО «Интеллект» 4.8.3, ПО «Интеллект Лайт», ПО «ВидеоIQ7» 1.0.6 или Аххон Next 3.0.

Новые интеграции IP-устройств

- ACTi TCM-4511
- ACTi TCM-5111
- Axis P3353
- Axis P3354-V/VE
- Axis P3363-V/VE
- Axis P3364-V/VE
- Bosch VG5 AutoDome 700 Series
- Bosch VG5 AutoDome 800 Series
- Brickcom FB-300Np
- Brickcom MB-300A_series
- Brickcom MB-500A_series
- Brickcom MD-100Ap
- Certis NDF-3100FH-E
- Certis NDV-3300RFH-E
- Compotrol IP-5130
- HikVision DS-2CD7164-E
- HikVision DS-2CD764FWD-E
- iPUX ICS1330
- iPUX ICS203A
- iPUX ICS2330
- iPUX ICS7232
- iPUX ICS8220
- iPUX IVS7100
- JVC VN-V686WPBU
- MicroDigital MDS-i101
- Novus NVIP-2DN2001D-P/GO
- Novus NVIP-2DN5005CZ-P/GO
- Novus NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0
- Panasonic BL-C160
- Probe PIC-H2000T
- QNAP VS-4016U-RP Pro
- Sony SNC-DH160
- Sony SNC-ER520
- SNC-ER521
- SNC-EP520

- Sony SNC-ER580
- Sony SNC-RS44N/P
- SNC-RS84N/P
- Sony SNT-EX154
- Vivotek FD8131/V
- Vivotek FD8136
- Vivotek SD81x1
- Vivotek VS8401
- Vivotek VS8801

Установка

Для установки версии Drivers Pack запустите файл **IPDriverPack.msi**.

Установка версии пакета драйверов требует перезапуска базового продукта и удаления предыдущей версии Drivers Pack. Версии Drivers Pack до 3.2.1 необходимо удалить через «Add/Remove Programs».

Более полная информация по поддерживаемым функциям и поддерживаемым прошивкам интегрированных IP-устройства предоставляется на сайте производителя в списках поддерживаемых IP-устройств индивидуально для каждой версии базовых продуктов.

www.itv.ru

www.axxonsoft.com

Обращаем ваше внимание, что работа IP-устройств с единой версией пакета драйверов различается для различных продуктов ITV.