



## Примечание к версии Drivers Pack 3.2.14

*Пакет драйверов Drivers Pack 3.2.14 рекомендуется использовать на версиях ПО «Интеллект» 4.8.4, ПО «Интеллект Лайт», ПО «ВидеоIQ7» 1.0.6 или Аххон Next 3.0.*

### Новые интеграции IP-устройств

- ACTi D11
- Axis M1013
- Axis M1014
- Axis M3004
- Axis M3005
- Axis M3006
- Axis P8221
- Bosch NDN-832V03-P
- Brickcom (W/G)OB/FD/VD-300Np
- Brickcom MD-300Np
- Evidence Apix - Bullet / M2 Lite 279
- Grundig GCI-K1526T
- HikVision DS-2CD8254F-EIS
- Infinova V17xxN-N Series
- IQeye IQ861N
- JVC VN-H237U
- JVC VN-H257U/VPU
- JVC VN-H37U
- JVC VN-H57U
- JVC VN-T216(VPRU)
- JVC VN-T16U
- LTV-ICCM1-B320-F3.8
- LTV-ICDM1-623LH-V3-9
- LTV-ICDM1-B423L-F3.8
- LTV-ICDM1-B623L-F3.8
- LTV-ICDM1-B723L-F3.8
- LTV-ICDM2-623LH-V3-9
- LTV-IWCCM1-B320L-F3.8
- Merit Lilin IPD2220ES
- Messo NCB858
- MicroDigital MDC-i6261VTD(W)-66H
- Novus NVIP-DN6137SD
- Panasonic WV-SF335/E
- Panasonic WV-SF336
- Partizan DVR ADH-18V

- RVi R16LB-PRO
- Samsung SNB-7002
- Samsung SND-7082
- Samsung SNV-7082
- Samsung SND-5010
- Smartec STC-IPM3086A
- Smartec STC-IPM3186A
- Smartec STC-IPM3586A
- Sony SNC-EP550
- Sony SNC-RH124
- Sony SNC-RH164
- Videosec ICS-20F
- Videosec ICS-20W
- Videosec ICS-50W
- Videosec ID-20
- Videosec IPTZ-20
- Videosec IRD-20W
- Videosec IRW-20W
- VIDO G70HD820
- VIDO HX600HD
- VIDO IRC600HD
- VIDO IRC650HD
- WuT WEB-IO

## Установка

Для установки версии Drivers Pack запустите файл **IPDriverPack.msi**.

Установка версии пакета драйверов требует перезапуска базового продукта и удаления предыдущей версии Drivers Pack. Версии Drivers Pack до 3.2.1 необходимо удалить через «Add/Remove Programs».

---

*Более полная информация по поддерживаемым функциям и поддерживаемым прошивкам интегрированных IP-устройств предоставляется на сайте производителя в списках поддерживаемых IP-устройств индивидуально для каждой версии базовых продуктов.*

[www.itv.ru](http://www.itv.ru)

[www.axxonsoft.com](http://www.axxonsoft.com)

*Обращаем ваше внимание, что работа IP-устройств с единой версией пакета драйверов различается для различных продуктов ITV.*